


EURO-III

МАЗ-5340А5-325-000

Автомобиль 4x2 без платформы



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Технически допустимая масса автопоезда, кг..... 48000
- Технически допустимая общая масса, кг ..... 19000
- Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:  
 на переднюю ось, кг ..... 7500  
 на заднюю тележку, кг.....11500
- Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 8280
- Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:  
 на переднюю ось, кг ..... 5550  
 на заднюю тележку, кг..... 2730
- Технически допустимая грузоподъемность, кг .....10570
- Двигатель ..... ЯМЗ-6582.10
- Мощность двигателя, кВт (л.с.) ..... 242,6 (330)
- Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) ..... 1520 (155)
- Коробка передач ..... ЯМЗ-239
- Число передач КП ..... 9
- Передаточное число моста ..... 3,86
- Размер шин ..... 315/80R22.5
- Максимальная скорость, км/ч ..... 100
- Контрольный расход топлива при движении автопоезда, л/100км  
 при V=60 км/ч ..... 32
- Тип кабины ..... большая 6430

**Комплектации шасси  
автомобиля МАЗ-5340А5**

Наименование признака	Значение признака	Комплектации шасси							
		325-000	325-700	325-011	325-711	375-000	375-700	375-011	375-711
Коробка передач	ЯМЗ-239	X	X						
	ЯМЗ-2381				X	X			
	9js135A						X	X	
Задняя подвеска	рессорная малолистовая со стабилизатором на 11,5 т.	X			X		X		
	рессорная многолистовая со стабилизатором на 11,5 т.			X		X			X

5340А5-0000325 – топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), передаточное число ведущего моста  $U_0=3,86$  ( $U_0=5,08$  – для комплектции -335,  $U_0=4,2$  – для комплектации -375), колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления – безазорная сцепка (вилка – по заказу), круиз-контроль (по заказу), обтекатель (по заказу)

**Примечание:** На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.